

Стоимость ремонта тракторов марки МТЗ	
Демонтаж-монтаж двигателя	от 22 000
Ремонт (замена) сцепления	от 22 000
Ремонт ДВС (Д240-243-245) снятого	от 45 000
Ремонт ДВС (Д-260) снятого	от 65 000
Ремонт ГБЦ	от 11 000
Ремонт тормозов (замена тормозных дисков за обе стороны)	от 15 000
Ремонт промежуточной опоры снятие и установка	от 45 000
Ремонт ТНВД	от 15 000
Ремонт ТНВД Мотерпал	от 60 000
Демонтаж-монтаж ТНВД с установкой угла зажигания	от 4 000
Демонтаж-монтаж форсунки	от 1 000
Регулировка форсунки с заменой распылителя	от 4 000
Замена радиатора	от 8 000
Демонтаж-монтаж, ремонт ВОМа	от 9 000
Замена датчика уровня топлива в баке	от 4 000
Снятие установка топливного бака	от 4 500
Замена масла в ДВС с фильтром	от 1 500
Замена масла в ДВС с центрифугой	от 2 500
Замена масла в КПП - задний мост	от 3 000
Замена масла передний мост, бортовые редуктора	от 3 000
Замена охлаждающей жидкости	от 2 500
Замена задней полуоси	от 15 000
Замена рукава задней полуоси	от 20 000
Замена вала-полуоси переднего моста	от 10 000
Ремонт переднего моста	от 30 000
Ремонт заднего моста	от 60 000
Обслуживание воздушного фильтра	от 2 500
Обслуживание АКБ	от 1 000
Замена радиатора печки	от 3 500
Замена стекла на кабине	от 3 500
Замена водяной помпы	от 7 000
Замена ремня вентилятора	от 10 000
Замена стартера	от 1 800
Замена генератора	от 2 000
Замена гидрораспределителя	от 9 000

Замена силового цилиндра задней навески	от 15 000
Замена рулевого гидроцилиндра	от 3 000
Сварочные работы 1 н/ч	от 2 500
РЕМОНТ КПП	
Переоборудование КПП под ГХУ (установка шестерни в КПП)	от 40 000
КПП (ремонт с демонтажем/монтажом) МТЗ-82,1, 920, 1025	от 45 000
КПП (ремонт с демонтажем/монтажом) МТЗ-1221, 1523	от 65 000
КПП (ремонт с демонтажем/монтажом) МТЗ-2022	от 100 000

Указана стоимость работ без учета стоимости запасных частей и работ по механической обработке (в случае необходимости). Порядок приобретения и стоимость запасных частей согласовывается дополнительно.